

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KARAKTERISTIK ISOLASI DAN SELUBUNG PVC PADA KABEL  
NYM 3 X 2.5 mm<sup>2</sup> YANG TERKENA EFEK RADIASI PANAS PADA GEDUNG  
BERTINGKAT YANG TERBAKAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu (S-1)

Fakultas Teknik Jurusan Mesin Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh:

Jhon Leonard

0851050901

**FAKULTAS TEKNIK  
JURUSAN MESIN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2013**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmatNya yang begitu besar sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun tugas akhir ini berjudul "**ANALISIS KARAKTERISTIK ISOLASI DAN SELUBUNG PVC PADA KABEL NYM 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> YANG TERKENA RADIASI PANAS PADA GEDUNG BERTINGKAT YANG TERBAKAR**".

Tugas akhir ini disusun sebagai syarat untuk mengambil gelar Sarjana (S-1) Teknik Mesin. Dalam tugas akhir ini penulis menganalisa tembaga pada kabel listrik jenis NYM. Penelitian dan Pengujian kabel ini dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin UKI dan Laboratorium Elektro UKI. Dalam penulisan Laporan tugas Akhir ini memang sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dari pembaca sekalian, yang akhirnya buku laporan Tugas Akhir ini nantinya semakin sempurna dan dapat berguna serta bermanfaat untuk kemajuan bersama, tugas akhir ini juga mungkin ada kesalahan-kesalahan, untuk itu penulis meminta saran, ide maupun kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca agar tugas akhir ini kelak bisa lebih baik lagi..

Akhir kata penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi pembaca yang berminat dengan perkabelan dan konversi energi listrik

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya selama ini kepada :

1. Kedua orang tua yang saya cintai, yang telah membayai saya menguliahkan saya sampai setinggi ini.

2. Bapak Ir. Kimar Turnip, MS, selaku Dosen pembimbing I Tugas Akhir saya, Yang telah memberikan masukan, bantuan, dan bimbingan yang begitu besar dalam penyusunan Tugas akhir ini.
3. Ibu Ir. Melya Dyanasari Sebayang S.Si, MT selaku Dosen pembimbing II yang telah memberi masukan dan bimbingan dalam menyusun Tugas akhir ini.
4. Bapak Ir. Victor M. Napitupulu, MS selaku pembimbing Akademik saya, yang telah memberikan arahan– arahan dan masukan kepada saya.
5. Bapak Rowadi, sebagai karyawan sekretariat Jurusan Mesin UKI.
6. Bapak Pudjo Miharto, sebagai karyawan Laboratorium Mesin UKI
7. Segenap karyawan Fakultas Teknik, yang telah membantu saya dalam segala urusan mengenai penelitian Tugas Akhir saya ini.
8. Teman- teman di FT. Mesin UKI, khususnya: Daniriel Gultom, Nofri Mijoro Sinaga, Dimas Agung, Basten Sembiring, Pandi Rante dan Jeffry Fernando teman satu angkatan saya di Teknik Mesin UKI angkatan 2008, sekaligus teman seperjuangan saya: Jericho P. Hutasuhut dan Denis Aritonang dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini.
9. Kepada teman- teman di HKBP SEMPER yang memberikan bantuan, motivasi, doa dan memberi semangat selalu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini

Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang belum saya sebutkan

Jakarta, Agustus 2013

Penulis

## **ABSTRAK**

Kasus kebakaran yang diduga akibat listrik masih terjadi dari tahun 2008 hingga akhir 2013 ini, kasus kebakaran dikota Jakarta sangat medomonasi. Rata – rata 40% kasus kebakaran akibat listrik dari total kasus kebakran yamg ada. Penyebab kebakaran akibat listrik sangat kompleks dan bermacam – macam. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku instalasi listrik dengan cara menggunakan material listrik dan pemasangan instalasi yang tidak mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Hal ini memicu pengurangan kualitas listrik yang ada pada masyarakat. Dampak bagi masyarakat luas adalah tidak terjaminnya keselamatan dan keamanan insatalasi tersebut bagi pengguna dan pemanfaat energy listrik. Dengan mengacu peraturan standar tentang pemasangan instalasi dan material listik yang digunakan diharapkan akan meminimalisir terjadinya korban akibat listrik.

Penelitian ini membahas tentang penyebab – penyebab yang timbul akibat penggunaan material yang tidak standar dan pemasangan instalasi secara sembarangan. Dari data penelitian didapat dari tinjauan lapangan serta data penunjang dari dinas maupun instansi terkait. Dari penelitian yang dilakukan didapat hasil bahwa pemasangan instalasi dan penggunaan material listrik yang tidak standar merupakan penyebab utama dari bahaya akibat listrik hingga bahaya kebakaran yang bisa ditimbulkan. Penggunaan kabel melebihi dari KHA (Kemampuan Hantar Arus) kabel tersebut bisa menyebabkan hubungan arus pendek yang mengakibatkan melelehnya isolasi kabel akibat aliran arus yang berlebihan/besar. Insatalasi tanpa penghantar pengamanan juga salah satu penyebab dari sengatan arus listrik yang tidak langsung. Pemakaian material listrik tanpa SNI (Standar Nasional Indonesia), tidak menjamin instalasi tersebut aman digunakan dalam kurun waktu lama. Karena kualitas bahan material yang belum diuji oleh badan penguji mutu.

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Penulisan .....	2
1.3 Batasan Masalah .....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Polyvinlychloride (PVC) .....	5
2.1.2 Sejarah PVC <sup>(1)</sup> .....	6
2.1.3 Karakteristik Kimia PVC <sup>(2)</sup> .....	7
2.1.4 Jenis – jenis PVC <sup>(1)</sup> .....	8
2.2 Konstruksi dan Material kabel NYM <sup>(4)</sup> .....	
2.2.1 Arti Kode Pengenal Kabel NYM .....	11
2.3 Tahanan Isolasi <sup>(2)</sup> .....	12
2.4 Sifat- sifat termal dari Polimer <sup>(5)</sup> .....	14
2.5 Pengujian tarik .....	19
2.6 Analisis mikro struktur .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Waktu dan Tempat.....	23
3.2 Bahan dan Alat Penelitian .....	23
3.2.1 Bahan penelitian .....	23

3.2.2 Alat Penelitian .....	26
3.2.2.1 Oven Pemanas .....	26
3.2.2.2 Mesin uji tarik .....	27
a. Mesin polish .....	28
b. Mesin Penguji Mikro Struktur .....	29
c. Mesin Bubut .....	30
3.3 Proses perlakuan panas .....	31
3.4 Pengujian sifat mekanis dan metalogarfi .....	33
3.4.1 Pengujian tarik .....	33
3.4.2 Proses pengujian .....	34
3.4.3 Struktur mikro .....	35
3.4.4 Prosedur pengujian mikro .....	35
3.5 Diagram alir pengujian .....	36
<b>BAB IV DATA DAN ANALISA DATA</b>	
4.1 Hasil Pengujian Analisa .....	38
4.2 Hasil Penelitian Sifat Mekanis .....	41
4.2.1 Nilai Tegangan Untuk Masing-Masing Spesimen .....	42
4.2.1.1. Tegangan luluh/ Yield Strength ( $\sigma_y$ ) .....	42
4.2.1.2. Ultimate Strength/ Tegangan maksimum ( $\sigma_u$ ) .....	46
4.2.1.3. Tegangan Patah .....	51
4.2.1.4. Nilai Regangan/ Elongasi ( $\epsilon$ ) .....	56
4.2.1.5. Nilai Modulus Elastisitas .....	60
4.3 Hasil Uji Metallography .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	80
5.2 Saran .....	51

## DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Perbandingan Sifat Mekanik PVC Rigid dan PVC Fleksibel .....	9
Tabel 2.2	Karakteristik berbagai jenis polimer .....	10
Tabel 2.3.	Koefisien pemuaian panjang bahan polimer .....	15
Tabel 2.4	Panas jenis bahan polimer .....	16
Tabel 2.5	Ketahanan panas polimer .....	19
Tabel 4.1	Specimen di panaskan pada suhu $70^{\circ}\text{C}$ selama 2 jam.....	38
Tabel 4.2	Specimen di panaskan pada suhu $90^{\circ}\text{C}$ selama 2 jam.....	38
Tabel 4.3	Specimen di panaskan pada suhu $110^{\circ}\text{C}$ selama 2 jam.....	40
Tabel 4.4	Specimen di panaskan pada suhu $120^{\circ}\text{C}$ selama 2 jam.....	40
Tabel 4.5	Specimen di panaskan pada suhu $140^{\circ}\text{C}$ selama 2 jam.....	41
Tabel 4.6	Tabel hasil pengujian .....	46
Tabel 4.7	Tabel pengujian .....	50
Tabel 4.8	Hasil penujian .....	55
Tabel 4.9	Hasil pengujian .....	60
Tabel 4.10	Tabel hasil pengujian .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur molekul PVC .....	6
Gambar 2.2	Kontruksi kabel NYM .....	11
Gambar 2.3	Mesin Uji Tarik .....	20
Gambar 2.4	Hasil dan kurva pengujian tarik.....	20
Gambar 2.5	Sampel standar uji tarik E8 ASTM .....	21
Gambar 2.6	Alat Uji Mikro (SEM) .....	22
Gambar 2.7	Struktur mikro pada selubung PVC sebelum diuji .....	23
Gambar 3.1	Bentuk selubung utuh PVC untuk pengujian tarik .....	24
Gambar 3.2	Spesimen selubung PVC yang sudah dilakukan pengujian tarik .....	24
Gambar 3.3	Selubung PVC yang sudah dibentuk sesuai standar SPLN.....	25
Gambar 3.4	Oven pemanasan.....	26
Gambar 3.5	Mesin Uji Tarik .....	27
Gambar 3.6	Mesin Polish .....	28
Gambar 3.7	Mesin struktur mikro .....	29
Gambar 3.8	Mesin Bubut .....	30
Gambar 3.9	Pendinginan pada suhu normal.....	31
Gambar 3.10	Pendinginan dengan air ujan .....	31
Gambar 3.11	Pendinginan dengan air sabun .....	32
Gambar 3.12	Pendinginan dengan pasir.....	32
Gambar 3.13	Pendinginan dengan campuran.....	33
Gambar 3.14	Proses pengujian tarik .....	34
Gambar 3.15	(a) Cetakan resin + katalish untuk pengujian metalografi.....	35
	(b) Pengamplasan specimen .....	35
Gambar 3.16	Diagram alir .....	37
Gambar 4.1	Spesimen isolator yang diuji .....	41
Gambar grafik 4.2	Suhu dan pendinginan .....	46
Gambar grafik 4.3	Suhu dan pendinginan .....	51
Gambar grafik 4.4	Suhu dan pendinginan .....	55

Gambar grafik 4.5 Suhu dan pendinginan .....	55
Gambar grafik 4.6 Suhu dan pendinginan .....	60
Gambar grafik 4.7 Suhu dan pendinginan .....	46
Gambar 4.8 Spesimen foto mikro .....	65
Gambar 4.9 Struktur Mikro selubung PVC sebelum di lakukan perlakuan panas .....	66
Gambar 4.10 Struktur Mikro Selubung PVC setelah di lakukan perlakuan panas $70^0$ C dan didinginkan dengan media Air Hujan	
(a) Perbesaran 500X, .....	67
(b) Perbesaran 1000X .....	67
Gambar 4.11 Struktur Mikro Selubung PVC setelah di lakukan perlakuan panas $110^0$ C dan didinginkan dengan media Air Hujan	
(a) Perbesaran 500X, .....	68
(b) Perbesaran 1000X .....	68
Gambar 4.12 Struktur Mikro specimen tembaga setelah dilakukan perlakuan panas $140^0$ C dan didinginkan dengan media Air Hujan	
(a) Perbesaran 500X, .....	69
(b) Perbesaran 1000X .....	69
Gambar 4.13 Struktur Mikro Selubung PVC setelah di lakukan perlakuan panas $70^0$ C dan didinginkan dengan media Air Sabun	
(a) Perbesaran 500X, .....	71
(b) Perbesaran 1000X .....	71
Gambar 4.14 Struktur Mikro Selubung PVC setelah di lakukan perlakuan panas $110^0$ C dan didinginkan dengan media Air Sabun	
(a) Perbesaran 500X, .....	73
(b) Perbesaran 1000X .....	73